


[新手引导]界面操作指南

本文件适用于：EastWave 5.0 版本；


界面概览

建模界面


主要操作入口：菜单栏、工具栏、工程管理窗口



实时场界面



后处理界面



CAD 视图

显示色彩可以通过“布局” --> “选项” --> “基本” --> “观察器” 中进行修改。

物体	根据材料颜色显示；
激励源	右侧螺旋形状； 红色箭头为光源方向； 绿色箭头为偏振方向；
记录	黄色框，分为点、线、面等；
网格	黑色框；
参考轴	红、蓝、绿三线；
坐标轴	左下红蓝绿轴；
背景色	灰色；





图 3-5-1 三维模型窗口

操作	工具栏 	快捷键
自动		鼠标：左键点选、旋转；中键移动；右

		键显示菜单；
选择	一般在“工程管理窗口”中选择	-
移动		键盘：方向键、AD 移动；
旋转		键盘：X、Y、Z 按对应轴旋转；
删除	一般在“工程管理窗口”中删除	键盘：Del 键；

点选后，显示尺寸



特殊技巧：

- 1>所有模型可以在左侧工程管理窗口中勾选以便查看或隐藏；
- 2>模型可以点选查看位置、大小、材料，点选后该模型将变为红色；
- 3>对含“组”元件的模型，在 CAD 窗口中点击时，将选中组，而不是组中的某个元件；
- 4>对于复杂的元胞，可以先取消观察周围元胞，再选择该元胞查看细微结构；

模型管理

